Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara

DATA INVENTARISASI RUAS JALAN
DALAM KOTA MUARA TEWEH

No	Nama Ruas Jalan	Panjang	Lebar	Jumlah		Tipe Jalan	Lebar Parkir	Lebar Efektif Jalan	Median	Bahu jalan			Trotoar / Pedestrian			Hambatan Samping	Kondisi Jalan	Ket
		(m)	(m)	Jalur	Lajur		(m)			Kiri	Kanan	Total	Kiri	Kanan	Total			
1	Jl. A. Yani	1.700	12,2	2	4	2/4D	-	12,2	1,85	-	-	-	1,45	1,45	2,9	Rendah	Baik	
2	Jl. Yetro Sinseng I	1.200	13,1	2	4	2/4D	-	13,1	0,6	-	-	-	0,8	0,8	1,6	Rendah	Baik	
3	Jl. Yetro Sinseng II	1.200	13,1	2	4	2/4D	-	13,1	0,6	-	-	-	0,8	0,8	1,6	Rendah	Baik	
4	Jl. T. Surapati	600	13,5	2	4	2/4D	-	13,5	1	-	-	-	1	1	2	Rendah	Baik	
5	Jl. Pramuka	1.450	7,6	2	2	2/2UD	-	7,6	-	1,7	1,7	3,4	-	-	-	Sedang	Baik	
6	Jl. Meranti	750	8,1	2	2	2/2UD	-	8,1	-	-	-	-	1,3	1,3	2,6	Sedang	Baik	
7	Jl. Padat karya	400	4,8	2	2	2/2UD	-	4,8	-	0,5	-	0,5	-	1	1	Rendah	Sedang	
8	Jl. Sengaji Hulu	560	5,7	2	2	2/2UD	-	5,7	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	Tinggi	Baik	
9	Jl. Sengaji Hilir	430	6	2	2	2/2UD	-	6	-	1	1	2	-	-	-	Tinggi	Baik	
10	Jl. Imam Bonjol	820	5,9	2	2	2/2UD	-	5,9	-	1,7	1	2,7	-	-	-	Sedang	Sedang	
11	Jl. Pendreh	1.400	5,8	2	2	2/2UD	-	5,8	-	0,7	1	1,7	-	-	-	Rendah	Baik	
12	Jl. Brigjen katamso	1.000	4,7	2	2	2/2UD	-	4,7	-	1,4	1,3	2,7	-	-	-	Rendah	Baik	
13	Jl. Jendral Sudirman I	800	5,3	2	2	2/2UD	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	Rendah	Baik	
14	Jl. Jendral Sudirman II	600	6,2	2	2	2/2UD	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	Rendah	Baik	
15	Jl. Beringin	380	6,3	2	2	2/2UD	-	6,3	-	-	-	-	1,2	1,2	2,4	Rendah	Baik	
16	Jl. Langsat	750	8	2	2	2/2UD	-	8	-	1,2	-	1,2	-	1	1	Rendah	Baik	
17	Jl. Nenas	350	6,8	2	2	2/2UD	-	6,8	-	-	-	-	0,96	0,96	1,92	Rendah	Baik	
18	Jl. Piere Tendean	300	5,6	2	2	2/2UD	-	5,6	-	-	-	-	1	0,8	1,8	Rendah	Baik	
19	Jl. Panglima Batur	1000	8	2	2	2/2UD	-	8	-	-	1,7	1,7	-	-	-	Tinggi	Baik	
20	Jl. Pertiwi	500	4,7	2	2	2/2UD	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	Rendah	Baik	
21	Jl. Perwira	80	3,7	2	2	2/2UD	-	3,7	-	0,8	1	1,8	-	-	-	Rendah	Baik	
22	Jl. Pangeran Antasari	400	4,5	2	2	2/2UD	-	4,5	-	1	-	1	-	-	-	Rendah	Baik	
23	Jl. Merdeka	80	12	2	2	2/2D	-	12	3	1	-	1	-	-	-	Sedang	Baik	
24	Jl. Mangkusari	200	6,1	2	2	2/2UD	-	6,1	-	1,3	1	2,3	-	-	-	Rendah	Baik	
25	Jl. Durian	200	4,7	2	2	2/2UD	-	4,7	-	-	-	-	1	1	2	Rendah	Baik	
26	Jl. Dahlia	110	5,7	2	2	2/2UD	-	5,7	-	1,2	1,2	2,4	-	-	-	Rendah	Baik	
27	Jl. Cempaka Putih	400	5,7	2	2	2/2UD	-	5,7	-	1,2	1,2	2,4	-	-	-	Rendah	Baik	
28	Jl. Sumbawa	60	4,3	2	2	2/2UD	-	4,3	-	0,9	0,7	1,6	-	-	-	Rendah	Baik	
29	Jl. Simpang Pramuka I	400	5,6	2	2	2/2UD	-	5,6	-	0,4	0,4	0,8	-	-	-	Rendah	Baik	
30	Jl. Simpang Pramuka II	300	4	2	2	2/2UD	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Rendah	Baik	
31	Jl. Bangau	410	4,2	2	2	2/2UD	-	4,2	-	-	-	-	1,2	-	1,2	Rendah	Baik	
32	Jl. Akasia	700	3,5	2	2	2/2UD	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	Rendah	Baik	
33	Jl. Belakang Stadion	500	5,2	2	2	2/2UD	-	5,2	-	1,5	1,5	3	-	-	-	Rendah	Baik	
34	Jl. Timor	100	6,5	2	2	2/2UD	-	6,5	-	-	-	-	1,5	1,5	3	Rendah	Baik	
35	Jl. Merak	300	6	2	2	2/2UD	-	6	-	-	-	-	-	-	-	Sedang	Baik	
36	Jl. Rajawali	400	4,6	2	2	2/2UD	-	4,6	-	-	-	-	0,9	1,2	2,1	Rendah	Baik	
37	Jl. Merpati	400	4,9	2	2	2/2UD	-	4,9	-	-	-	-	0,8	-	0,8	Rendah	Sedang	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara

Data Inventari Ruas Jalan
Dalam Kota Muara Teweh

Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara

DATA INVENTARISASI RUAS JALAN
DI KOTA MUARA TEWEH

No	Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan				Keterangan	Penampang Melintang	Visualisasi
1	Jl. A. Yani	Panjang		(m)	1.700			
		Lebar		(m)	12,2			
		Jumlah	Lajur		4			
			Jalur		2			
		Tipe Jalan			4/2 D			
		Lebar Parkir			-			
		Lebar efektif Jalan		(m)	12,2			
		Median		(m)	1,85			
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-			
			Kiri	(m)	-			
			total	(m)	-			
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1,45			
			Kiri	(m)	1,45			
			total	(m)	2,9			
		Hambatan Samping			Rendah			
		Kondisi Jalan			Baik			

2	Jl. Yetro Sinseng I (Depan RSUD)	Panjang		(m)	1200		
		Lebar		(m)	13,1		
		Jumlah	Lajur		4		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			4/2 D		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	13,1		
		Median		(m)	0,6		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	0,8		
			Kiri	(m)	0,8		
			total	(m)	1,6		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
3	Jl. Yetro Sinseng II	Panjang		(m)	1200		
		Lebar		(m)	13,1		
		Jumlah	Lajur		4		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			4/2 D		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	13,1		
		Median		(m)	0,6		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	0,8		
			Kiri	(m)	0,8		
			total	(m)	1,6		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

4	Jl. T. Surapati	Panjang		(m)	600		
		Lebar		(m)	13,5		
		Jumlah	Lajur		4		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			4/2 D		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	13,5		
		Median		(m)	1		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	2		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
5	Jl. Pramuka	Panjang		(m)	1.450		
		Lebar		(m)	7,6		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	7,6		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,7		
			Kiri	(m)	1,7		
			total	(m)	3,4		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Sedang		
		Kondisi Jalan			Baik		





6	Jl. Meranti	Panjang		(m)	750		
		Lebar		(m)	8,1		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	8,1		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1,3		
			Kiri	(m)	1,3		
			total	(m)	2,6		
		Hambatan Samping			Sedang		
		Kondisi Jalan			Baik		
7	Jl. Padat Karya	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	4,8		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,8		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	0,5		
			total	(m)	0,5		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	1		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik	Tdk ada Marka	

8	Jl. Sengaji Hulu	Panjang		(m)	560		
		Lebar		(m)	5,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1,2		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	2,4		
		Hambatan Samping			Tinggi		
		Kondisi Jalan			Baik		
9	Jl. Sengaji Hilir	Panjang		(m)	430		
		Lebar		(m)	6		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	2		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Tinggi		
		Kondisi Jalan			Baik		

10	Jl. Imam Bonjol	Panjang		(m)	830		
		Lebar		(m)	5,9		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,9		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	1,7		
			total	(m)	2,7		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Sedang		
		Kondisi Jalan			Sedang		
11	Jl. Pendreh	Panjang		(m)	1.400		
		Lebar		(m)	5,8		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,8		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	0,7		
			total	(m)	1,7		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

12	Jl. Brigjen Katamso	Panjang		(m)	1.000		
		Lebar		(m)	4,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,3		
			Kiri	(m)	1,4		
			total	(m)	2,7		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
13	Jl. Jend. Sudirman I	Panjang		(m)	800		
		Lebar		(m)	5,3		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,3		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

14	Jl. Jend. Sudirman II	Panjang		(m)	600		
		Lebar		(m)	6,2		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6,2		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik	Tdk ada Marka	
15	Jl. Beringin	Panjang		(m)	380		
		Lebar		(m)	6,3		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6,3		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1,2		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	2,4		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik	Tdk ada Marka	

16	Jl. Langsat	Panjang		(m)	750		
		Lebar		(m)	8		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan			8		
		Median			-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	1,2		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	1		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
17	Jl. Nenas	Panjang		(m)	350		
		Lebar		(m)	6,8		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6,8		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	0,96		
			Kiri	(m)	0,96		
			total	(m)	1,92		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

18	Jl. Piere Tendean	Panjang		(m)	300		
		Lebar		(m)	5,6		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	16		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	0,8		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	1,8		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
19	Jl. Panglima Batur	Panjang		(m)	1000		
		Lebar		(m)	8		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	8		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	1,7		
			total	(m)	1,7		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Tinggi		
		Kondisi Jalan			Baik		

20	Jl. Pertiwi	Panjang		(m)	500		
		Lebar		(m)	4,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
21	Jl. Perwira	Panjang		(m)	80		
		Lebar		(m)	3,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	3,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	0,8		
			total	(m)	1,8		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

22	Jl. Pangeran Antasari	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	4,5		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,5		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	1		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik	Tdk ada Marka	
23	Jl. Merdeka	Panjang		(m)	80		
		Lebar		(m)	12		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 D		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	12		
		Median		(m)	3		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	1		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Sedang		
		Kondisi Jalan			Baik		

24	Jl. Mangkusari	Panjang		(m)	200		
		Lebar		(m)	6,1		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6,1		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	1,3		
			total	(m)	2,3		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
25	Jl. Durian	Panjang		(m)	200		
		Lebar		(m)	4,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1		
			Kiri	(m)	1		
			total	(m)	2		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		





26	Jl. Dahlia	Panjang		(m)	110	Tdk ada Marka	
		Lebar		(m)	5,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,2		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	2,4		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
27	Jl. Cempaka Putih	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	5,7		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,7		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,2		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	2,4		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

28	Jl. Sumbawa	Panjang		(m)	60	
		Lebar		(m)	4,3	
		Jumlah	Lajur		2	
			Jalur		2	
		Tipe Jalan			2/2 UD	
		Lebar Parkir			-	
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,3	
		Median		(m)	-	
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	0,7	
			Kiri	(m)	0,9	
			total	(m)	1,6	
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-	
			Kiri	(m)	-	
			total	(m)	-	
		Hambatan Samping			Rendah	
		Kondisi Jalan			Baik	Tdk ada Marka
29	Jl. Simpang Pramuka II	Panjang		(m)	300	
		Lebar		(m)	4	
		Jumlah	Lajur		2	
			Jalur		2	
		Tipe Jalan			2/2 UD	
		Lebar Parkir			-	
		Lebar efektif Jalan		(m)	4	
		Median		(m)	-	
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-	
			Kiri	(m)	-	
			total	(m)	-	
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-	
			Kiri	(m)	-	
			total	(m)	-	
		Hambatan Samping			Rendah	
		Kondisi Jalan			Baik	





30	Jl. Simpang Pramuka I	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	4		
		Jumlah	Lajur		2		
			Jalur		2		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	0,4		
			Kiri	(m)	0,4		
			total	(m)	0,8		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
31	Jl. Bangau	Panjang		(m)	410		
		Lebar		(m)	4,2		
		Jumlah	Lajur		2,1		
			Jalur		2,1		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,2		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	1,2		
			total	(m)	1,2		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

32	Jl. Akasia	Panjang		(m)	700		 
		Lebar		(m)	3,5		
		Jumlah	Lajur		1,75		
			Jalur		1,75		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	3,5		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,5		
			Kiri	(m)	1,7		
			total	(m)	3,2		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
33	Jl. Belakang Stadion	Panjang		(m)	500		
		Lebar		(m)	5,2		
		Jumlah	Lajur		2,6		
			Jalur		2,6		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	5,2		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	1,5		
			Kiri	(m)	1,5		
			total	(m)	3		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

34	Jl. Timor	Panjang		(m)	100		
		Lebar		(m)	6,5		
		Jumlah	Lajur		3,25		
			Jalur		3,25		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6,5		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	1,5		
			Kiri	(m)	1,5		
			total	(m)	3		
		Hambatan Samping			s		
		Kondisi Jalan			Baik		
35	Jl. Merak	Panjang		(m)	300		
		Lebar		(m)	6		
		Jumlah	Lajur		3		
			Jalur		3		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		

36	Jl. Rajawali	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	6		
		Jumlah	Lajur		3		
			Jalur		3		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	6		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		
37	Jl. Merpati	Panjang		(m)	400		
		Lebar		(m)	4,9		
		Jumlah	Lajur		2,45		
			Jalur		2,45		
		Tipe Jalan			2/2 UD		
		Lebar Parkir			-		
		Lebar efektif Jalan		(m)	4,9		
		Median		(m)	-		
		Bahu Jalan	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	-		
			total	(m)	-		
		Trotoar / Pedestrian	Kanan	(m)	-		
			Kiri	(m)	0,8		
			total	(m)	0,8		
		Hambatan Samping			Rendah		
		Kondisi Jalan			Baik		